

Подготовка поверхности под окраску.

1. Очистка поверхности.



2. Расшивка трещин.



3. Частичная подмазка.



4. Огрунтовка.

