

РАЗМЕТКА БРУСКА ПО УГОЛЬНИКУ.

Стороны бруска. Многие столярные изделия состоят полностью или частично из деталей в виде брусков.

Узкая продольная часть бруска называется *кромкой* (рис. 40). Широкая сторона бруска — *пласть*. Узкая по-перечная короткая часть (по-перечный разрез) — *торец*. Линия, где пласти и кромка соединяются между собой, — *ребро*. Итак, у бруска две пласти, две кромки, два торца.

Посмотрите на рисунок 41. На детали видна только одна пласть и одна кромка. Эти стороны называются *лицевыми*. У бруска могут быть только две лицевые стороны — одна пласть и одна кромка. На заготовках они обозначаются волнистой линией.

Лицевые стороны должны быть лучше других, противоположных. На лицевой стороне или вообще нет дефектов (сучков, трещин), или их меньше, чем на другой пласти (кромке).




Рис. 40. Названия сторон бруска.




Рис. 41. Обозначение лицевых сторон бруска.




Рис. 42. Затачивание карандаша стамеской.

Техника разметки. При разметке необходимы карандаш, линейка, угольник.

Карандаш должен быть остро отточен. Затачивают карандаши в столярной мастерской с помощью стамески (рис. 42).

Работают на подкладной доске. Карандаш держат в левой руке, а стамеску (фаской вверх) — в правой. Лезвие стамески должно быть немного наклонено.

При заточке карандаша стамескудвигают от себя, слегка нажимая на ручку. Запомните, что работать надо острым инструментом — тогда стамеска легко срезает древесину и не ломает грифель.

При разметке бруска на его лицевые поверхности сначала переносят с чертежа основные размеры. А затем




Рис. 43. Бруски различной формы.




Рис. 44. На каких сторонах бруска проведена линия разметки?

уже по угольнику проводят линии. Колодку угольника прикладывают только к лицевой стороне бруска!




Рис. 45. К какой стороне бруска приложен колодкой угольник?