

Пиление поперёк доски.

Небольшой брускок удобно распилить поперёк в специальном ящике, который называется стуслом. Стусло имеет две стенки и донышко. В стенке стусла сделаны два прямых пропила (прореза) и четыре косых пропила (рисунок 37).

Перед работой стусло следует закрепить на верстаке с помощью заднего зажима.

Поперёк удобно пилить и на подкладной доске, используя упор верстака. На подкладную доску кладут брускок (или доску), который должен быть распилен; прижимают его к переднему упору левой рукой, встают, как показано на рисунке 38, и пилят.

Рабочая поза при пилении доски поперёк с использованием упора верстака показана на рисунке 39. Спина должна быть чуть наклонена, левая нога выставлена вперёд.




Рисунок 37. Стусло.




Рисунок 38. Подкладная доска.




Рисунок 39. Рабочая поза при распиловке поперёк доски.